

ADVARSEL

Risiko for overoppheting i elektrisk tilkobling på OSO varmtvannsberedere av typen:

BEREDERTYPE:	PRODUKT NR.:	PRODUKSJONS NR.: (FRA → TIL)
Super S 120 - 2kW	800 0501	01/04/2010 → 31/01/2011
Super S 200 - 2kW	800 0502	01/04/2010 → 31/01/2011
Super S 300 - 3kW	800 0503	01/06/2009 → 31/12/2010
Super SE 200 - 2kW	800 0516	01/04/2010 → 31/01/2011
Super SX 150 - 2(+2)kW	800 0601	01/04/2010 → 31/01/2011
Super SX 200 - 3(+3)kW	800 0602	01/06/2009 → 31/12/2010
Super SX 300 - 3(+3)kW	800 0603	01/06/2009 → 31/12/2010
Super SC 150 - 3kW	800 0801	01/06/2009 → 31/12/2010
Super SC 200 - 3kW	800 0802	01/06/2009 → 31/12/2010
Super SC 300 - 3kW	800 0803	01/06/2009 → 31/12/2010

For å kontrollere om dette angår Deres produkt, se merkelapp på toppen av varmtvannsberederen, under avtagbart, grått lokk. Dersom svaret er JA, vennligst send: **PRODUKT NR.**, **PRODUKSJONS NR.**, **NAVN**, **ADRESSE** og **TELEFON NR.** på e-post til ledning@oso.no

Ny elektrisk tilkobling sendes straks vi har mottatt Deres henvendelse. Utskiftning av den aktuelle komponenten er svært enkel, og utføres lovlig av huseier. Detaljert montasjeanvisning medfølger.

Løsningen er NEMKO sertifisert. Tiltaket er iverksatt av OSO på frivillig basis.

Vi beklager de ubehageligheter dette medfører for Dem som kunde.

OSO Hotwater AS - 3300 Hokksund - Tlf.: 32 25 65 20